

## TEST DE ADHERENCIA

Debe realizarse este test de adherencia antes de utilizar el adhesivo/sellador Bostik sobre el material en el cual vaya a aplicarse.

La duración de la prueba estará condicionada al tiempo de curado del adhesivo/sellador ya que el estiramiento final debe realizarse cuando el adhesivo/sellador esté totalmente curado. Este período puede variar en función del material y de las condiciones ambientales pero normalmente está comprendido entre 3 o 4 días.

El proceso de la prueba es el siguiente:

1. Aplicar un cordón aplastado sobre el material en el cual se aplicará el adhesivo/sellador utilizando previamente, si es necesario, las imprimaciones recomendadas.
2. Al cabo de 3-4 días, cortar horizontalmente a ras de superficie del material un trozo del cordón de aproximadamente 2-3 cm y tirar en ángulo de 90° el resto del cordón.
3. Si la adherencia es correcta, el resto de cordón debe desgarrarse cohesivamente (no desengancharse del material, dejando restos de adhesivo pegados al material).

